

# World Trade Center Building 7

- Le WTC7 était haut de 171 mètres (47 étages)
- Le WTC7 serait le plus haut building de 33 états
- Le WTC7 était juste à 100 mètres de la tour WTC1
- Le WTC7 n'a pas été heurté par un avion



- **Atteint par les débris de la tour Nord**
- **Flammes visibles localisées sur un petit nombre d'étages**






**Beaucoup de fumée du coté atteint par les débris de WTC1  
Il s'effondre 7 heures plus tard à 17h20**




# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée



# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée




# Effondrement soudain, symétrique et partant du bas

<http://911research.wtc7.net/talks/wtc/videos.html>  
[http://www.darksideofgravity.com/AE911\\_videos/WTC7\\_Collapse.mpg](http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/WTC7_Collapse.mpg)



# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée







# Squibs aux étages supérieurs

[http://st12.startlogic.com/~xenonpup/Flashes/squibs\\_along\\_southwest\\_corner.htm](http://st12.startlogic.com/~xenonpup/Flashes/squibs_along_southwest_corner.htm)

[http://www.darksideofgravity.com/AE911\\_videos/squibview.mpg](http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/squibview.mpg)

**MATRIX.**



World Trade  
Center 7


Demolizione  
Controllata

WTC  
MEDIASET

# WTC7 vs démolition contrôlée

# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée



# WTC7: Accélération de la chute libre ?

Un exercice de vérification indépendante à la portée de tous



- Avec Virtualdub trouvez simplement la position du toit au cours du temps à partir de la vidéo.
- L'ajustement des points par un polynôme de degré 3 avec PAW est parfait.

- L'accélération diminue au cours de la chute.

Accélération ( $t \sim 0.5$  s) =  $11.4 \pm 0.3$  m/s<sup>2</sup>

Accélération ( $t \sim 2.5$  s) =  $6.2 \pm 0.5$  m/s<sup>2</sup>


Accélération de l'antenne liée à la partie interne > 15 m/s<sup>2</sup> !!

- L'accélération est significativement supérieure à celle de la chute libre dans les 1.5 premières secondes.

- Les colonnes ont été « enlevées » en usant d'explosifs qui ont tiré la structure vers le bas!

WTC7 collapse


$\chi^2/ndf$	0.9842	/	12
A0	13.10 ±		0.9059
A1	-19.80 ±		0.5482
A2	8.295 ±		0.1581
A3	-0.4323 ±	0.2598E-01	





# 24 colonnes centrales 57 colonnes périphériques

Le feu pourrait il avoir provoqué la rupture de toutes les colonnes centrales à moins d' $1/10^{\text{ème}}$  de seconde les unes des autres; permettant l'effondrement symétrique du building en seulement 6.5 secondes ? (chute libre: 6 secondes )



# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée

Caractéristiques d'une démolition contrôlée

- 1 Début soudain de destruction à la **base**
- 2 Effondrement symétrique tout droit **dans** les fondations
- 3 Projections de **Charges explosives** aux étages supérieurs (onde de démolition)
- 4 Vitesse de chute libre, chemin de plus grande résistance
- 5 Enormes nuages de béton pulvérisé en forte expansion (rapide et de longue durée)
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

**Preuve directe de destruction explosive**

**AUCUNE caractéristique de destruction par le feu**



**Preuve de démolition contrôlée**

**AE911Truth.org**  
ARCHITECTS & ENGINEERS  
FOR  
9/11 TRUTH

Key Map

# Nuage de béton pulvérisé en forte expansion (rapide et prolongée)

[http://fr.youtube.com/watch?v=AO\\_Tz3FhkMo](http://fr.youtube.com/watch?v=AO_Tz3FhkMo)


[http://www.darksideofgravity.com/AE911\\_videos/WTC7\\_clouds.avi](http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/WTC7_clouds.avi)

[http://www.darksideofgravity.com/AE911\\_videos/wtc.7.demolition.wmv](http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/wtc.7.demolition.wmv)



# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée





# La FEMA suggère une implosion du WTC7

Démolir le building de façon à ce qu'il s'effondre tout droit dans ses propres fondations requiert un tel savoir-faire que seule une poignée d'entreprises de démolition dans le monde le tenterait.

Rapport officiel de la FEMA :

« L'effondrement du WTC7 a abouti à un petit champ de débris car la façade a été tirée vers l'intérieur, suggérant une rupture interne et une implosion »





# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée

Caractéristiques d'une démolition contrôlée

- 1 Début **soudain** de destruction à la **base**
- 2 Effondrement **symétrique tout droit** dans les fondations
- 3 Projections de **Charges explosives** aux étages supérieurs (**onde de démolition**)
- 4 Vitesse de **chute libre**, chemin de plus grande résistance
- 5 Enormes nuages de **béton pulvérisé**
- 6 Périmètre de **débris très localisé**, **peu de dégât** structures adjaçantes
- 7 Structure d'acier **découpée** en éléments de longueur transportable
- 8
- 9
- 10

**Preuve directe de destruction explosive**

**AUCUNE caractéristique de destruction par le feu**

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]



**Preuve de démolition contrôlée**

[AE911Truth.org](http://AE911Truth.org)

ARCHITECTS & ENGINEERS FOR 9/11 TRUTH

Key Map







# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée

Caractéristiques d'une démolition contrôlée

- 1 Début **soudain** de destruction à la **base**
- 2 Effondrement **symétrique tout droit** dans les fondations
- 3 Projections de **Charges explosives** aux étages supérieurs (**onde de démolition**)
- 4 Vitesse de **chute libre**, chemin de plus grande résistance
- 5 Enormes nuages de **béton pulvérisé**
- 6 Périmètre de **débris très localisé**, **peu de dégât** structures adjaçantes
- 7 Structure d'acier **découpée** en éléments de longueur transportable
- 8 Effondrement **total**
- 9
- 10

**Preuve directe de destruction explosive**

**AUCUNE caractéristique de destruction par le feu**



**Preuve de démolition contrôlée**

**AE911Truth.org**  
ARCHITECTS & ENGINEERS  
FOR  
9/11 TRUTH

Key Map

# Un building de 47 étages compressé à 4 étages



Indiquant un total démembrement de la structure d'acier et pulvérisation de l'essentiel du béton

# WTC7: un plan classique de démolition contrôlée « par implosion », soutenu par les observations



Les colonnes centrales 79 80 81 de la zone de l'ascenseur Est ont été détruites les premières provoquant le point d'inflexion de la ligne du toit et l'effondrement de cette partie du building en avance sur l'effondrement global. <http://www.darksideofgravity.com/911.wtc.7.demolition.front.penthouse.wmv>



Zone d'  
Ascenseurs Est

Zone d'  
Ascenseurs West

Antenne



# Analyse et commentaires

- **Dégâts:** La fumée sur la façade touchée par les débris rend l'estimation précise des dégâts difficiles. Une estimation pessimiste prenant en compte la distance de WTC7 à WTC1 (WTC7 est à l'extrême périphérie du champ de débris de WTC1) et les témoignages visuels a permis d'évaluer le nombre de colonnes pouvant avoir été endommagées (colonnes entourées). Ceci permet de conclure que les dégâts infligés par les débris de WTC1 ont été minimes i.e. représentaient une menace négligeable sur l'intégrité de la structure de WTC7. Le NIST a aussi officiellement écarté la possibilité que les conteneurs de fuel de WTC7 aient pu jouer un rôle dans les incendies. Quant à une éventuelle déformation du socle en béton de WTC1 suite aux impacts des débris, elle n'a pu se propager jusqu'à WTC7 qui ne repose pas sur le même bloc de béton. De plus les ondes dues aux chocs enregistrées par les stations sismiques ont montré qu'une très faible partie de l'énergie potentielle initiale de WTC1 s'était propagée sous forme sismique. Ces ondes n'ont pas pu inquiéter sérieusement WTC7. Conclusion: toutes les formes de dégâts subies par WTC7 suite à l'effondrement des tours jumelles (débris, feu, ondes sismiques) sont très insuffisantes pour expliquer son effondrement.
- **Les « squibs »** observés aux étages supérieurs sont typiques des démolitions contrôlées: il s'agit de projections de débris et béton pulvérisé par des charges explosives. La remarquable synchronisation, la puissance de la suite des projections se succédant rapidement de bas en haut et le fait que les débris chutent à la même vitesse que le building (plus massifs que de la fumée) sont des preuves qu'il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire de bouffées de fumée de l'incendie dans le bâtiment en cours d'effondrement...Une onde de démolition parcourt le bâtiment en faisant éclater les fenêtres depuis la base jusqu'aux étages des « squibs». Les cages d'ascenseurs ont-elles guidé l'onde de choc et les débris pulvérisés depuis la base expliquant les jets canalisés localisés aux étages supérieurs ?
- **La présence de métal fondu:** De toutes les caractéristiques de démolition énumérées c'est la seule (commune à WTC7 et aux tours jumelles) qui est non conventionnelle. Il s'agit d'un cas unique très énigmatique: Il n'a jamais été observé de mares d'acier fondu à la suite d'effondrements contrôlés ou non de buildings avant le 11/9.
- **Le point d'inflexion:** L'effondrement des parties interne et centrale en avance sur le reste de la structure, très caractéristique des démolitions contrôlées permet aux façades de s'effondrer vers l'intérieur et de ne pas endommager les bâtiments avoisinants.
- **Les débris:** Les plaques des façades visibles à la surface de la pile de débris sont en granite, beaucoup plus résistant que le béton des dalles de planchers qui a pour l'essentiel été pulvérisé. Les colonnes ont été soufflées et certaines projetées sur un building adjacent: toutes les colonnes sont sectionnées au même niveau: action des charges coupantes ou rupture au point de fragilité où les colonnes s'emboîtaient ?

# Analyse et commentaires

● **Le temps de chute global** de WTC7 est supérieur d'1/2 seconde à celui de la chute libre dans le vide. Le simple effet des frottements avec l'air suffirait à produire un si faible écart alors comment imaginer que toute la structure du bâtiment n'offre pas une résistance des milliers de fois supérieure qui aurait dû ralentir considérablement voire arrêter l'effondrement. Si les bâtiments démolis de façon contrôlée tombent à des vitesses de chute proche de la chute libre c'est précisément parce que toute la structure portante y a été précédemment annihilée par des charges explosives.

● **Accélération non gravitationnelles** Le temps de chute global ne donne qu'une indication de la valeur minimale de l'accélération subie lorsqu'elle est supposée constante. En renonçant à cette hypothèse, l'analyse fait apparaître que l'accélération du WTC7 a été significativement supérieure dans les 1.5 premières secondes à celle de la gravité. Cette observation très déconcertante signifie à défaut d'une faille dans l'analyse (les outils ont été calibrés et vérifiés) qu'une force supplémentaire importante, contribuant pour ~20% de l'accélération, a tiré dans la première seconde WTC7 vers le bas.

Des objecteurs ont tenté d'expliquer les accélérations anormales (proches de celles dues à la gravité) par le fait que la partie de la structure qui s'effondre en avance (à accélération normale) a tiré par chocs successifs les façades y provoquant des accélérations anormalement élevées. L'explication est invraisemblable car la chute en avance de la partie interne n'est possible que si tous les liens structuraux transverses entre elle et les façades ont été annihilés et dans ce cas l'effet d'entraînement serait beaucoup plus faible. Mais surtout, on peut suivre à l'antenne supérieure le mouvement de l'intérieur du building ce qui met en évidence qu'il est soumis dans la première seconde à une accélération supérieure à 1.5g. Son accélération est donc tout aussi anormale que celle du reste du bâtiment. De telles accélérations anormales s'expliquent facilement et ne sont pas étonnantes du tout si on admet l'usage d'explosifs, la flexion simultanée de toutes les colonnes sous l'effet de forces horizontales pouvant générer des tirages verticaux.

# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée

Caractéristiques d'une démolition contrôlée

- 1 Début **soudain** de destruction à la **base**
- 2 Effondrement **symétrique tout droit** dans les fondations
- 3 Projections de **Charges explosives** aux étages supérieurs (onde de démolition)
- 4 Vitesse de **chute libre**, chemin de plus grande résistance
- 5 Enormes nuages de **béton pulvérisé**
- 6 Périmètre de **débris très localisé**, **peu de dégât** structures adjaçantes
- 7 Structure d'acier **découpée** en éléments de longueur transportable
- 8 Effondrement **total**
- 9 **Sons et Flashes** d'explosifs
- 10

Preuve directe de destruction explosive

**AUCUNE** caractéristique de destruction par le feu



Preuve de démolition contrôlée

**AE911Truth.org**  
ARCHITECTS & ENGINEERS  
FOR  
9/11 TRUTH

Key Map

# Craig Bartmer, NYPD

“Boum ! Boum ! Boum !...”

“Je pense que je sais reconnaître une explosion quand je l'entends...”



**CRAIG BARTNER**

**FORMER NYPD, FIRST RESPONDER, GROUND ZERO WORKER**

# Témoign d'Explosion au WTC 7

“on a entendu des explosions – comme “BaBoum!.. Un son distinct ...  
Un grondement dans le sol... Je savais que c'était une explosion.”



**Kevin McPadden -  
Ancien des opérations spéciales de l'Air Force pour la recherche et les secours**



# Témoins des flashes et explosions du WTC 7

- Sons d'explosions entendus par des centaines de pompiers et reporters une seconde avant l'effondrement

- Interview en direct d'un sauveteur:

« ... un bruit comme un claquement de tonnerre...  
une onde de choc qui se propage à travers le building...  
des flashes de lumière à travers les fenêtres... »


- Une explosion en dessous de l'étage 8 avant l'effondrement des tours jumelles avait piégé Barry Jennings et Michael Hess dans le WTC7... ils furent sauvés à temps par les pompiers:

*« Au 6ème étage, il y avait eu une explosion et le palier avait cédé, je me suis retrouvé là, suspendu en l'air. J'ai dû regrimper et remonter au 8ème.... L'explosion s'est produite en-dessous de moi... quand ça a explosé, ça nous a projetés en arrière...les deux buildings (les Twin Towers) étaient encore debout... Je suis resté coincé là des heures. J'y étais encore coincé quand les tours se sont effondrées. Pendant tout ce temps, j'entendais toutes sortes d'explosions ... Quand les pompiers nous eurent conduits dans le hall, celui-ci était "réduit en ruines". Un officier de police a ensuite dit à Jennings: « Vous allez devoir courir parce que l'on nous signale d'autres explosions. »*

*Barry Jennings, Directeur adjoint du Département des Services d'Urgence*

# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée



# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée

Caractéristiques d'une démolition contrôlée

- 1 Début **soudain** de destruction à la **base**
- 2 Effondrement **symétrique tout droit** dans les fondations
- 3 Projections de **Charges explosives** aux étages supérieurs (onde de démolition)
- 4 Vitesse de **chute libre**, chemin de plus grande résistance
- 5 Normes nuages de **béton pulvérisé**
- 6 Périmètre de **débris très localisé**, **peu de dégât** structures adjaçantes
- 7 Structure d'acier **découpée** en éléments de longueur transportable
- 8 Effondrement **total**
- 9 **Sons et Flashs** d'explosifs
- 10 Acier fondu et Preuves chimiques de **Thomato**

Tous les aspects sauf un de la destruction du WTC-7 correspondent à **TOUS** les aspects de la démolition par usage d'explosifs

**Preuve directe de destruction explosive**



**Preuve de démolition contrôlée**

**AE911Truth.org**

ARCHITECTS & ENGINEERS  
FOR  
9/11 TRUTH

Key Map

# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée

Caractéristiques d'une démolition contrôlée

- 1 Début **soudain** de destruction à la **base**
- 2 Effondrement **symétrique tout droit** dans les fondations
- 3 Projections de **Charges explosives** aux étages supérieurs (onde de démolition)
- 4 Vitesse de **chute libre**, chemin de plus grande résistance
- 5 Normes nuages de **béton pulvérisé**
- 6 Périmètre de **débris très localisé, peu de dégât** structures adjacantes
- 7 Structure d'acier **découpée** en éléments de longueur transportable
- 8 Effondrement **total**
- 9 **Sons et Flashes** d'explosifs
- 10 Acier fondu et Preuves chimiques de **Thomato**

Preuve directe de destruction explosive

**AUCUNE** caractéristique de destruction par le feu

Les feux causent d'importantes déformations graduelles et des effondrements asymétriques suivant la direction de moindre résistance, d'habitude dans des bâtiments en bois et jamais dans des gratte-ciels en acier



Preuve de démolition contrôlée

**AE911Truth.org**  
ARCHITECTS & ENGINEERS  
FOR  
9/11 TRUTH


Key Map



# WTC7 : Aucune Caractéristique de Destruction par le Feu

New York Times, 29 nov. 2001


«Les ingénieurs déconcertés par l'effondrement du bâtiment WTC 7»



- « Même si l'ignifugation est conçue pour résister aux incendies ordinaires au moins deux heures, les experts affirment que des constructions de la taille du bâtiment 7 du WTC traitées par un tel revêtement ne se sont jamais effondrées lors d'un incendie de quelque durée que ce soit. »

# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée



# Documentations gouvernementales: Enquêtes Officielles sur les effondrements des buildings du WTC

- **2001 : American Society of Civil Engineers**

- Tous « volontaires » dépendant fortement de contrats avec le Gouvernement Fédéral

- Budget de 10M\$/an

- **2001-2002: Federal Emergency Management Agency**

- Agence de gestion des catastrophes

- Reprend l'équipe et l'« enquête » de l'ASCE

- Budget de 600K\$ seulement

- **2002 : Silverstein / Weidlinger**

- Support des réclamations aux assurances (détails secrets)

- **2002-2005 : National Institute of Standards & Technology**

- Fait partie de la branche exécutive

- Budget de 20M\$

- Rapport sur le WTC7 délivré Aout 2008 (après 7 ans!)

[http://911research.wtc7.net/reviews/kevin\\_ryan/newstandard.html](http://911research.wtc7.net/reviews/kevin_ryan/newstandard.html)

Ces différentes enquêtes ont été conduites essentiellement par le même groupe d'ingénieurs

La majorité travaillent pour le Department of Defense

# Enlèvement et destruction rapide et illégale des preuves

- Jusqu'à 800 camions par jour n'ont laissé que 250 morceaux d'acier de la scène du crime – la nettoyant efficacement. Le reste fut expédié en Asie pour y être recyclé.
- L'accès à Ground Zéro a été interdit aux enquêteurs, y compris l'équipe d'ingénieurs de la FEMA. Pas d'accès aux plans non plus.
- Un système GPS a été mis en place pour contrôler les déplacements des camions.
- Photos et vidéos ont été détruites ou confisquées.





## Détails et références (2 diapos précédentes)

- Le **BPAT**, groupe d'ingénieurs de la FEMA, n'a eu accès aux ruines de GZ que pour le temps très limité d'un parcours, qualifié de balade touristique par des proches, au cours duquel les ingénieurs n'ont pu aller au delà de l'inspection visuelle des débris. Ils n'ont eu ensuite accès qu'à une déchetterie et n'ont dépensé que 100K\$ de leur budget pour l'enquête. On leur doit néanmoins une étude métallurgique importante de l'acier qui sera ignorée par le NIST.

<http://911research.wtc7.net/wtc/official/fema.html>

- Lorsque le **NIST** intervient en 2002, l'essentiel de l'acier du site a été détruit. La théorie de l'effondrement de la FEMA a été invalidée et remplacée par celle du NIST (disposant de beaucoup plus de temps et de moyens) qui devient de fait l'unique théorie officielle (gouvernementale) de référence.

[http://wtc.nist.gov/reports\\_october05.htm](http://wtc.nist.gov/reports_october05.htm)

# **La FEMA jette le doute sur sa propre Théorie de « l'effondrement par le feu » et ordonne la destruction des preuves**

**Les auteurs du rapport [Mai 2002] de la FEMA concluent:**

- « Les caractéristiques des feux du WTC7 et comment ils ont provoqué son effondrement demeurent aujourd'hui inconnues ... »**
- « La meilleure hypothèse [feu suivi de l'effondrement complet] n'a qu'une faible probabilité. Une recherche plus poussée, enquête et analyses sont nécessaires pour résoudre ce problème.»**
- Malheureusement pour les enquêteurs espérant résoudre le problème, la plupart des preuves avaient déjà été détruites- par la FEMA.**

# **Le rapport de la commission sur le 11/9 Ignore complètement le WTC7**

- **La commission sur le 11/9 prétend « rendre compte le plus complètement possible des événements autour du 11/9 »**
- **Cependant, sans explication, le rapport de la commission sur le 11/9 ignore complètement l'effondrement du WTC7**

**Ancien membre de la commission sur le 11/9:  
Le sénateur Max Cleland  
a démissionné de la  
commission en déclarant:**

- **« C'est un scandale national ».**
- **« Cette enquête est maintenant compromise ».**



# **Le NIST & le WTC7 2001-2007**

**« Mais en vérité, je ne sais pas vraiment. Nous avons eu du mal à aborder le WTC-7 »**

**- Dr Shyam Sunder – Directeur en exercice du Laboratoire Feu et Bâtiment (NIST)**

**L'analyse par le NIST de l'effondrement du WTC7 – très en retard – d'abord « découplée » de l'étude portant sur les tours jumelles, a maintenant été externalisée à un entrepreneur privé :**

**Applied Research Associate, Albuquerque, NM**

**Le NIST demande à ARA de ne pas examiner les étages 1-7 et 47 !! Pourquoi ? Sans doute parce que c'est là où l'on trouverait les plus évidentes preuves d'une démolition contrôlée classique où les colonnes de la base et des étages supérieurs sont détruites les premières.**

**Le NIST refuse de publier un grand nombre de photos et vidéos de l'effondrement du WTC 7.**

# NIST 18/12/2007: Les dégâts provoqués par les débris de WTC1 et le fuel diesel n'ont pas contribué




Figure L-29. Vue des zones d'initiation de l'effondrement.

La zone probable d'initiation de l'effondrement est à l'opposé de la zone des impacts.



# Étage Nord Est près de la colonne 79



Colonne 79

Poutre

Assise

Boulons

MORSE/DIESEL INC.  
7 WORLD TRADE CENTER  
NEW YORK, NY

View: 33RD FL. NORTHEAST LOOKING SOUTHEAST

DATE: 06/30/89 No. 5-78  
photo: bernstein assoc / mt vernon, ny

**Et pourtant quelques feux relativement faibles, placés aléatoirement des dégâts minimes et asymétriques et beaucoup de fumée ont descendu le bâtiment en ~ 6.5 secondes vers 17h.**



# 08/2008: Rapport final du NIST sur le WTC7

## Toujours plus loin dans la manipulation !

Conclusion du Nist: les incendies de bureaux ont provoqué l'effondrement du WTC7! Les maîtres mots dans la construction des gratte-ciels sont sur-dimensionnement et redondance structurelle: du nombre de structures porteuses et de leur résistance. Le WTC7 n'échappe certainement pas à la règle puisqu'il fut l'objet d'un plan de renforcement de deux ans et 200 millions de dollars en faisant une construction plus solide que la moyenne des gratte-ciels! L'effondrement global du WTC7 suite à une défaillance localisée que nous propose le Nist: une réaction en chaîne complètement inédite, un phénomène nouveau désigné sous le nom d'effondrement progressif provoqué par le feu est bien évidemment une supercherie totale mise à la main dans les simulations. Il suffit de considérer l'absurdité de l'idée d'un effondrement quasi total de la structure interne du bâtiment qui laisse miraculeusement les façades imperturbées en avance sur l'effondrement global! Pour que ce scénario puisse s'être produit il faut bien évidemment qu'un très grand nombre d'attaches transverses ou verticales aient été pré-détruites.

[http://www.dailymotion.com/video/xasydx\\_11-septembre-2001-12-questions-aux\\_news](http://www.dailymotion.com/video/xasydx_11-septembre-2001-12-questions-aux_news) à 19:00



Même si l'on s'intéresse malgré tout aux résultats exposés c'est pour réaliser qu'après sept ans d'effort l'effondrement global que le NIST obtient finalement est très dissymétrique Est Ouest et pas du tout en chute libre dès la première seconde. Par conséquent cela suffit pour affirmer que l'échec du NIST à expliquer l'effondrement de WTC7 est flagrant. A l'appui de ces résultats un scénario invraisemblable et non vérifiable (Modèles et données de simulation non accessibles):

- Des simulations des incendies aux étages 11, 12, 13 surestimant en des proportions extrêmes leur extension (près de la moitié de la face Nord à l'étage 12) car en contradiction flagrante avec les observations (photos) et propres annonces du NIST de 2004 d'un feu qui s'éteignait
  - Un effondrement interne d'une grande partie de l'intérieur du bâtiment qui laisse miraculeusement la façade imperturbée avant l'effondrement global.
  - Le NIST ne considère que le RDX comme explosif envisageable de démolition contrôlée et néglige toutes les observations et résultats d'études favorisant l'utilisation de thermate incendiaire.
  - Le NIST ignore le fait que la grande majorité des témoignages prouvent une véritable pré-connaissance d'un effondrement imminent et se réfèrent à des informations reçues par la voie hiérarchique.
- etc...


Ma conclusion: Les experts du NIST sous contrat avec le gouvernement, et ayant pour mission de démontrer la possibilité d'un effondrement « naturel » mais placés dans la situation catastrophique où toutes les évidences sont celles de la démolition contrôlée ont produit un rapport sans surprises : inévitablement tissé d'absurdités mais ... avaient ils le choix ?

# Feux de WTC7 en simulation du NIST

## Complètement invraisemblable!




Feux simulés: Température du gaz près du plafond  
juste avant effondrement





# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée





# Ingénieur Génie Civil CA: Une défaillance orchestrée des colonnes nécessaire

*"Une défaillance localisée dans un bâtiment à structure d'acier comme le WTC 7 ne peut provoquer un effondrement catastrophique comme si c'était un château de cartes sans une défaillance **simultanée et orchestrée de plusieurs de ses colonnes à des points clés dans le bâtiment.**"*

- Kamal Obeid, Ingénieur Génie Civil  
Lic. 2826, MSCE, UC Berkeley



# **Corroboration d'Expert:**

## **Un expert en démolition contrôlée au top niveau Européen**

### **Confirme que le WTC7 est une démolition contrôlée**

**Daniel Jowenko, 27 ans d'expertise en démolition contrôlée:**

[http://leweb2zero.tv/video/t3rpr\\_22451ae25495a2c](http://leweb2zero.tv/video/t3rpr_22451ae25495a2c)



- « ... Cela démarre du bas... Ils ont simplement fait exploser les colonnes...
- C'est de la démolition contrôlée...
- Une équipe d'experts a fait cela...
- C'est du travail de pro, sans aucun doute possible

# **Corroboration d'Expert: Un Professeur Émérite en Analyse structurelle Confirme que le WTC7 est une démolition contrôlée**


**Hugo Bachmann, PhD, Professeur  
Émérite et ancien Chairman du  
département de dynamique structurelle  
et d'ingénierie des séismes, Institut  
Fédéral de Technologie de Suisse**

**« ... Pour moi le building WTC7  
a été, avec une grande probabilité, démoli  
professionnellement »  
Tages Anzeiger Article 9/9/6**



# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée



# Une Pré-Connaissance: de l'effondrement du WTC7

*Interview d'Indira Singh, Avril 2005*

**IS: «..Vers une heure on nous a dit que nous devons quitter ce site de triage pour la Pace University un peu plus loin car le building 7 allait tomber ou être descendu »**

**BF: « Ont ils réellement utilisé le mot descendre et qui vous a dit cela ? »**

**« Le département du feu, et ils ont utilisé les mots: nous allons devoir le descendre...»**

**Ceci est une transcription de la première partie de l'interview par Bonnie Faulkner de Indira Singh sur le programme de radio Guns and butter, 27 Avril, 2005 sur FFPA à Berkeley**

<http://www.nowpublic.com/node/25975>



# Avertissements d'explosions et de l'effondrement du WTC7 par les policiers, ouvriers et pompiers (plus de 25 témoignages)



- **Jamais dans l'histoire, un bâtiment à structure d'acier ignifugée ne s'est effondré à cause d'un feu, mais subitement ils annoncent l'effondrement imminent de ce gratte-ciel de 47 étages.**

*CNN en direct*

- **« Gardez à l'œil ce building...il est sur le point de tomber**
- **« Ce building est sur le point d'exploser »**

Pré-connaissance:

# Témoin du compte à rebours du WTC 7 (Est-ce que le feu fait s'effondrer des bâtiments à la fin d'un compte à rebours ?)



**Kevin Mc Padden – ancien des Opérations de forces spéciales pour  
la recherche et le sauvetage**

# La BBC annonce «l'effondrement » du WTC7 20 minutes avant qu'il ne se produise !



[http://www.darksideofgravity.com/AE911\\_videos/BBC\\_Prior\\_Knowledge.wmv](http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/BBC_Prior_Knowledge.wmv)

- Qui a donné à la BBC ce script ?
- La BBC s'excuse pour cette « erreur »
- CNN a aussi annoncé trop tôt l'effondrement' !

# WTC Bâtiment 7

## Hypothèse de la Démolition Contrôlée

Caractéristiques d'une démolition contrôlée

- 1 Début **soudain** de destruction à la **base**
- 2 Effondrement **symétrique tout droit** dans les fondations
- 3 Projections de **Charges explosives**  
**Onde de démolition**
- 4 Vitesse de **chute libre**, chemin de plus grande résistance
- 5 Enormes nuages de **béton pulvérisé en forte expansion** (rapide et de longue durée)
- 6 Périmètre de **débris très localisé**, **peu de dégâts** structures adjaçantes
- 7 Structure d'acier **découpée** en éléments de longueur transportable
- 8 Effondrement **total**
- 9 **Sons et Flashes** d'explosifs
- 10 **Acier fondu** et **Preuves chimiques de Thermate**

Preuve directe de destruction explosive

**AUCUNE** caractéristique de destruction par le feu

Données FEMA et Rapport NIST

Témoignages de 118 secouristes

Dénonciations

Corroboration d'experts

Préconnaissance de destruction

Documentation vidéo



Preuve de démolition contrôlée  
(Au-delà de tout doute raisonnable)

[AE911Truth.org](http://AE911Truth.org)

ARCHITECTS & ENGINEERS FOR 9/11 TRUTH

Key Map

# WTC-7 un bâtiment hautement sécurisé

- Section secrète New Yorkaise de la CIA
- Siège de services secrets de NYC
- IRS (Bureau national des impôts)
- Département de la défense
- Bureau de gestion des situations d'urgence du Maire de New York
- Commission des opérations en bourse (SEC)

**Al Qaeda pouvait elle avoir obtenu un accès illimité au building pour y installer des explosifs ? -Avait-elle l'extraordinaire expertise en ingénierie nécessaire pour descendre un gratte-ciel d'acier de 47 étages tout droit à la vitesse de la chute libre ?**



# WTC 7: Implications troublantes

*Si le bâtiment 7 a subi une démolition contrôlée...  
et puisque...*

- Les ressources nécessaires et les mois de planification, d'exécution & mise en place d'explosifs nécessite une conspiration.
- Et que le bâtiment a été détruit le 11/9

**Alors, c'est une hypothèse raisonnable que le WTC 7 a du être détruit dans le cadre de la conspiration d'ensemble du 11/9.**

- Et puisque nous avons déjà montré que Al Qaeda n'avait pas accès à ce bâtiment hautement sécurisé,

Les conspirateurs doivent avoir été des gens qui avaient de tels accès.